

NHỮNG THÔNG ĐIỆP VỀ SỰ AN TOÀN

Để có được những kết quả tốt nhất với dòng biến tần SJ300, phải đọc tài liệu này thật cẩn thận và tất cả những nhãn cảnh báo dán trên biến tần trước khi thiết lập thông số và vận hành nó, và phải tuân thủ theo các chỉ dẫn. Giữ tài liệu này ở chỗ thuận tiện cho việc tra cứu nhanh.

Những định nghĩa và những ký hiệu

Một chỉ dẫn (thông báo) an toàn bao gồm một biểu tượng cảnh báo mối nguy hiểm và một từ hoặc cụm từ tín hiệu như cảnh báo (WARNING) hay nhắc nhở (CAUTION). Từng tín hiệu cảnh báo có nghĩa như sau:

-  - Ký hiệu này chỉ báo điện áp cao. Nó hướng sự chú ý của bạn tới những mục chọn hoặc những thao tác mà có thể nguy hiểm tới bạn và những người khác khi thao tác thiết bị này. Hãy đọc thông báo và tuân theo các chỉ dẫn thật cẩn thận.
-  - Ký hiệu này là “ký hiệu báo động về sự an toàn”. Nó xuất hiện với một trong hai từ tín hiệu NHẮC NHỎ hoặc CẢNH BÁO, như được mô tả dưới đây.
-  - CẢNH BÁO (WARNING): là chỉ báo một tình trạng điện thế nguy hiểm, nếu không tránh xa, có thể gây thương tích trầm trọng hoặc chết người.



- NHẮC NHỎ (CAUTION): là chỉ báo một tình trạng điện thế nguy hiểm, nếu không tránh xa, có thể gây tổn hại ở mức nhẹ, hoặc thiệt hại trầm trọng đến sản phẩm. Có thể tình trạng được mô tả trong NHẮC NHỎ, nếu không đề phòng, sẽ dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng. Những biện pháp an toàn trọng yếu được diễn tả trong NHẮC NHỎ (cũng như CẢNH BÁO), vì thế phải tuân theo chúng.



- BUỚC (STEP): Một bước là một trong số một loạt các bước tác động cần thiết để hoàn thành mục đích. Số của bước sẽ được ghi trong ký hiệu bước.



GHI CHÚ (NOTE): Những ghi chú chỉ báo một phạm vi hoặc vấn đề thật sự đặc biệt, nhấn mạnh những năng lực của sản phẩm hoặc những lỗi thường gặp trong quá trình hoạt động hoặc bảo dưỡng.



MẸO NHỎ (TIP): Những mẹo nhỏ cho ta lời chỉ dẫn đặc biệt mà có thể tiết kiệm thời gian hoặc cung cấp những lợi ích khác trong khi thiết đặt hoặc sử dụng sản phẩm. Mẹo nhỏ hướng sự chú ý tới một ý tưởng mà có thể không là hiển nhiên tới những người sử dụng sản phẩm lần đầu.

Nguy hiểm điện áp cao



ĐIỆN ÁP CAO: Thiết bị điều khiển động cơ và những bộ điều khiển điện tử được nối tới những đường điện áp nguy hiểm. Khi bảo dưỡng những thiết bị điều khiển và những bộ điều khiển điện tử, ở

đó có thể là những bộ phận trần không có hộp bao bọc hoặc thò ra ngoài hoặc ở trên đường điện thế. Phải vô cùng cẩn thận và nên bảo vệ để chống chạm phải.

Đứng trên tấm cách điện và việc chỉ sử dụng một tay khi kiểm tra các bộ phận phải trở thành một thói quen. Luôn luôn làm việc với một người khác phòng khi xảy ra nguy hiểm. Ngắt nguồn điện trước khi kiểm tra các bộ điều khiển hoặc thực hiện bảo dưỡng. Phải chắc chắn rằng thiết bị đã hoàn toàn được nối đất. Đeo kính bảo vệ mỗi khi làm việc với các bộ điều khiển điện tử hoặc máy móc đang quay.

NHỮNG SỰ ĐỀ PHÒNG CHUNG

(Đọc những điều này trước tiên!)



- CẢNH BÁO: Thiết bị này cần phải được thiết đặt, điều chỉnh và bảo dưỡng bởi nhân viên bảo trì hệ thống điện có đủ tư cách và hiểu biết về cấu trúc và hoạt động của thiết bị và những mối nguy hiểm đi kèm. Làm trái với sự đề phòng này có thể gây tổn thương cho con người.



- CẢNH BÁO: Người sử dụng phải chịu trách nhiệm bảo đảm cho tất cả máy móc, cơ cấu truyền động không cung cấp bởi Công ty TNHH hệ thống thiết bị công nghiệp Hitachi, và một quy trình cân thiết là có khả năng hoạt động an toàn ở tần số hiệu dụng bằng 150% giá trị cực đại của dải tần số lựa chọn cấp cho động cơ xoay chiều. Làm trái với điều này có thể gây hậu quả là phá huỷ thiết bị và gây thương tích cho người vận hành.



- CẢNH BÁO: Để bảo vệ thiết bị, hãy lắp đặt một công tắc với một mạch tác động nhanh có khả năng cho dòng điện lớn đi qua. Mạch bảo vệ lỗi tiếp đất chưa được thiết kế để bảo vệ chống lại sự nguy hiểm cho con người.



- ĐIỆN ÁP CAO: Mọi nguy hiểm điện giật. Ngắt nguồn điện trước khi làm việc với thiết bị điều khiển này.



- CẢNH BÁO: Chờ ít nhất 5 phút sau khi cắt nguồn đầu vào trước khi thực hiện việc bảo trì hoặc kiểm tra. Nếu không sẽ bị điện giật.



- NHẮC NHỎ: Những chỉ dẫn này cần phải đọc và hiểu rõ ràng trước khi làm việc với dòng biến tần SJ300.



- NHẮC NHỎ: Nối đất thích hợp, những thiết bị cắt điện và những thiết bị an toàn khác và vị trí của chúng là trách nhiệm của người sử dụng chứ không được cung cấp bởi Công ty TNHH hệ thống thiết bị công nghiệp Hitachi.



- NHẮC NHỎ: Phải chắc chắn rằng đã kết nối Role nhiệt động cơ hoặc thiết bị báo quá tải tới bộ điều khiển SJ300 để đảm bảo là biến tần sẽ dừng trong trường hợp bị quá tải hoặc động cơ quá nhiệt.



- ĐIỆN ÁP CAO: Điện áp nguy hiểm tồn tại cho đến khi đèn POWER tắt. Đợi ít nhất 5 phút sau khi cắt nguồn điện vào trước khi thực hiện việc bảo trì.



- NHẮC NHỎ: Thiết bị này có dòng rò cao và phải được nối cố định xuống đất bằng hai dây cáp độc lập.



- CẢNH BÁO: Những trục đang quay và những đường điện thế trên mặt đất có thể gây nguy hiểm. Bởi vậy, lời khuyến cáo nghiêm túc là tất cả các công việc liên quan tới điện thì phải tuân theo những quy định chung và những nội quy của nhà máy. Việc lắp đặt, chỉnh định và bảo dưỡng cần phải được thực hiện chỉ bởi người có đủ khả năng.

Khuyến cáo nhà máy bao gồm những thủ tục kiểm tra trong tài liệu chỉ dẫn cần phải được tuân theo. Luôn cắt nguồn điện trước khi làm việc với thiết bị.



- NHẮC NHỎ:

- a) Động cơ phải được nối đất bảo vệ bằng dây dẫn có trở kháng thấp ($<0,1\Omega$).
- b) Bất kỳ động cơ nào được sử dụng phải có một tốc độ phù hợp.
- c) Những động cơ có thể có những bộ phận chuyển động nguy hiểm. Trong vấn đề này sự bảo vệ thích hợp phải được thực hiện.



- NHẮC NHỎ: Kết nối cảnh báo có thể chứa đựng nguy hiểm điện áp cao ngay cả khi biến tần đã ngắt điện. Khi tháo của biến tần ra để bảo trì hoặc kiểm tra, thì phải chắc chắn rằng nguồn vào cho kết nối cảnh báo đã được ngắt hoàn toàn.



- NHẮC NHỎ: Những cầu đầu dây (động cơ, cầu chì, Aptomat, bộ lọc...) tiềm ẩn sự nguy hiểm điện giật nên phải có hộp kín bảo vệ để không chạm vào được sau khi đã lắp đặt song.




- NHẮC NHỎ: Ứng dụng cuối phải phù hợp với tiêu chuẩn BS EN60204-1. Tham chiếu tới mục "Từng bước thiết lập cơ bản" trên trang 2-6 trong tài liệu chỉ dẫn đầy đủ. Biểu đồ các kích thước sẽ được thay đổi thích hợp cho ứng dụng của bạn.



- NHẮC NHỎ: Đầu dây kết nối phải thực sự chắc chắn, phải có sự hỗ trợ của 2 bộ phận kết nối chuyên dụng đó là đầu nối kim loại và chụp nhựa bảo vệ.

Đầu nối(Vành tai tròn) Đầu chụp





- NHẮC NHỎ: Một cầu dao 3 pha phải được lắp đặt sẵn để cung cấp nguồn chính cho biến tần. Đồng thời một (cầu chì) thiết bị bảo vệ theo tiêu chuẩn IEC947-1/IEC947-3 cũng phải được lắp đặt tại điểm này (số liệu của thiết bị bảo vệ xem trong mục " Xác định cõi dây và cầu chì ở trang 2-14 trong tài liệu chỉ dẫn đầu tiên").



- CHÚ Ý: Những chỉ dẫn trên đây, cùng với những yêu cầu khác đã được nêu bật trong tài liệu này phải được luôn luôn tuân thủ theo LVD (Chỉ thị điện áp thấp Châu Âu).

GIỚI THIỆU

Chúc mừng bạn đã mua biến tần HITACHI dòng SJ300. Những nét nổi bật của bộ biến tần này là: hình dáng mang tính thẩm mỹ, bảng mạch và những bộ phận cấu thành cho một hiệu suất cao, cấu trúc thì đặc biệt nhỏ gọn, phù hợp với từng loại động cơ.

Dòng sản phẩm SJ300 của HITACHI bao gồm hơn hai mươi kiểu loại biến tần khác nhau dùng cho các loại động cơ trong vùng công suất từ 0.4 kW đến 150 kW, với hai loại điện áp vào là 220VAC hoặc 380VAC.

Các đặc tính chính là:

- ✓ Cấp điện áp biến đổi 200VAC và 400VAC
- ✓ Phiên bản UL hoặc CE đều được hỗ trợ
- ✓ Chế độ điều khiển vectơ không cần cảm biến
- ✓ Mạch hâm tái sinh
- ✓ Hỗ trợ các Keypad vận hành khác nhau cho việc điều khiển chạy(RUN)/dừng(STOP) và thiết đặt các tham số
- ✓ Tích hợp sẵn giao diện truyền thông RS-485 cho phép cấu hình từ một PC và những modul ngoài sử dụng bus trường
- ✓ Có thể thiết lập được 16 cấp tốc độ
- ✓ Các thông số của động cơ có thể được nhập vào, hoặc có thể thiết đặt ở chế độ tự động nhận dạng
- ✓ Bộ điều chỉnh PID tự động duy trì tốc độ của động cơ bằng cách tự thay đổi tham số
- ✓ Những biến tần HITACHI đã giải quyết được sự cân bằng truyền thống giữa tốc độ, mômen và hiệu suất. Những đặc trưng làm việc là:

- Mômen khởi động lớn, bằng 200% định mức hoặc lớn hơn
 - Hoạt động liên tục với 100% mômen định mức ngay cả ở 1/100 phạm vi tốc độ (0.5Hz tới 50Hz) mà không làm giảm tuổi thọ của động cơ
 - ✓ Những biến tần từ 0.4 kW đến 11 kW đã được tích hợp sẵn bộ hãm động năng (điện trở hãm) bên trong
 - ✓ Quạt làm mát có lựa chọn bật tắt để tăng tuổi thọ
- Một loạt đầy đủ các phụ kiện của HITACHI sẵn sàng hoàn thành ứng dụng điều khiển động cơ của bạn bao gồm:
- Màn hình điều khiển từ xa
 - Cạc mở rộng cho tín hiệu phản hồi
 - Điện trở hãm (xem hình dưới)
 - Những bộ lọc nhiễu vô tuyến
 - Những bộ lọc theo chuẩn CE
 - Cạc vào/ra cho giao diện mạng nhà máy (sẽ được công bố)



Bộ lọc nhiễu vô tuyến



Điện trở hãm



Cạc mở rộng - đầu vào Encoder

NHÃN CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA BIẾN TẦN

Các biến tần Hitachi SJ300 đều được gắn các nhãn thuyết minh về sản phẩm ở trên mặt và phía bên phải của vỏ hộp, như hình bên phải. Phải cẩn thận xác nhận rằng các thông số kỹ thuật trên các nhãn phù hợp với nguồn điện, động cơ của bạn, và những yêu cầu về sự an toàn trong sử dụng.



Những chứng nhận chất lượng sản phẩm của các cơ quan kiểm định



Các nhãn


Số model biến tần

Công suất động cơ sử dụng

Nguồn vào hiệu dụng:
tần số, điện áp, pha, dòng điện

Đầu ra hiệu dụng:
tần số, điện áp, dòng điện

Các mã sản xuất:
số lô, ngày sản xuất, v.v.



| | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 004 = 0.4 kW | 075 = 7.5 kW | 450 = 45 kW |
| 007 = 0.75 kW | 110 = 11 kW | 550 = 55 kW |
| 015 = 1.5 kW | 150 = 15 kW | 750 = 75 kW |
| 022 = 2.2 kW | 185 = 18.5 kW | 900 = 90 kW |
| 037 = 3.7 kW | 220 = 22 kW | 1100 = 110 kW |
| 040 = 4.0 kW | 300 = 30 kW | 1320 = 132 kW |
| 055 = 5.5 kW | 370 = 37 kW | 1500 = 150 kW |

CÁC ĐẦU VÀO RA CỦA MẠCH CÔNG SUẤT

-004LFU,
-007 to -055LFU
-007 to -055HFE, HFU

| | |
|---|---|
| R₀ (R ₀) | T₀ (T ₀) |
|---|---|

| | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| R (L1) | S (L2) | T (L3) | U (T1) | V (T2) | W (T3) |
| PD (+1) | P (+) | N (-) | RB (RB) | $\frac{1}{2}$ (G) | $\frac{1}{2}$ (G) |

Cầu nối

-075LFU
-075HFE, HFU,
-110LFU
-110HFE, HFU

| | | | | | |
|-------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| R (L1) | S (L2) | T (L3) | U (T1) | V (T2) | W (T3) |
| PD (+1) | P (+) | N (-) | RB (RB) | $\frac{1}{2}$ (G) | $\frac{1}{2}$ (G) |

| | |
|---|---|
| R₀ (R ₀) | T₀ (T ₀) |
|---|---|

Cầu nối

-150LFU, 185LFU,
-300LFU, -370LFU,
-150 to -550HFE, HFU

| | |
|---|---|
| R₀ (R ₀) | T₀ (T ₀) |
|---|---|

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|
| $\frac{1}{2}$ (G) | R (L1) | S (L2) | T (L3) | PD (+1) | P (+) | N (-) | U (T1) | V (T2) | W (T3) | $\frac{1}{2}$ (G) |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|

Cầu nối

-220LFU, -450LFU, -550LFU
-750 to -1100HFE, HFU,
-1320HFE, -1500HFU

| | |
|---|---|
| R₀ (R ₀) | T₀ (T ₀) |
|---|---|


| | | | | | | | | |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| R (L1) | S (L2) | T (L3) | PD (+1) | P (+) | N (-) | U (T1) | V (T2) | W (T3) |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|

| |
|----------------------|
| $\frac{1}{2}$ (G) |
|----------------------|

Cầu nối

| |
|----------------------|
| $\frac{1}{2}$ (G) |
|----------------------|


CÁC ĐẦU VÀO RA CỦA MẠCH ĐIỀU KHIỂN



| Tên chân | Mô tả | Công suất và những ghi chú |
|------------------------|---|--|
| P24 | Nguồn +24V cấp cho các đầu vào lôgic | Nguồn cung cấp 24VDC, 30 mA max. |
| CM1 | Chân chung của nguồn +24V | Chân chung của nguồn 24V, FW, TH, các đầu vào từ 1 tới 8, và FM. (chú ý không được nối đất) |
| PLC | Chân chung cho các đầu vào lôgic | Chân chung cho các đầu vào từ 1 tới 8, PLC nối với CM1 được kiểu lôgic cao, PLC nối với P24 được kiểu lôgic thấp |
| CM2 | Chân chung cho các đầu ra lôgic | Chân chung cho các đầu ra từ 11 tới 15 |
| 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | Các đầu vào lôgic được cách ly quang học (có thể lập trình được) | 27 VDC max. (sử dụng P24 hoặc nguồn ngoài so sánh với chân CM1), trở kháng đầu vào là 4.7kΩ |

| | | |
|-----------------------|---|--|
| FW | Điều khiển chạy thuận/dừng | 27 VDC max. (sử dụng P24 hoặc nguồn ngoài so sánh với chân CM1), trở kháng đầu vào là $4.7\text{k}\Omega$ |
| 11, 12, 13, 14, 15 | Các đầu ra lôgic được cách ly quang học (có thể lập trình được) | Hở Collector, dòng cực đại 50 mA khi transistor mở, áp cực đại 27 VDC khi transistor khoá |
| TH | Đầu vào của nhiệt điện trở | So sánh với chân CM1, công suất nhỏ nhất của nhiệt điện trở là 100 mW |
| FM | Chân PWM ra. (điều chế độ rộng xung) | 0 tới 10 VDC, 1.2 mA max, 50% chu kỳ làm việc |
| AM | Đầu ra tương tự, điện áp | 0 tới 10 VDC, 2 mA max. |
| AMI | Đầu ra tương tự, dòng điện | 4 tới 20 mA, trở kháng danh nghĩa của tải là 250Ω |
| L | Chân chung cho các đầu vào tương tự | Tổng các dòng qua OI, O và H (và ngược lại) |
| OI | Đầu vào tương tự, dòng điện | Dải từ 4 tới 19.6 mA, 20 mA danh nghĩa |
| O | Đầu vào tương tự, điện áp | Dải từ 0 tới 9.6 VDC, 10 VDC danh nghĩa, 12 VDC max, trở kháng đầu vào là $10\text{k}\Omega$ |
| H | +10V, điện áp tham chiếu tương tự | 10 VDC danh nghĩa, 10 mA max. |
| AL0 | Chân chung tiếp điểm Rơ le | Năng lực của tiếp điểm: AL0-AL1: 250VAC, 2A; 30VDC, 8A (tải R) 250VAC, 0.2A; 30VDC, 0.6A (tải L) AL0-AL2: 250VAC, 1A; 30VDC, 1A (tải R) 250VAC, 0.2A; 30VDC, 0.2A (tải L) Tải cực tiểu cho cả 2 cặp tiếp điểm: 100 VAC, 10 mA; 5 VDC, 100 mA |
| AL1 | Tiết điểm của Rơ le, thường đóng khi đang chạy (RUN) | |
| AL2 | Tiết điểm của Rơ le, thường hở khi đang chạy (RUN) | |

Cổng truyền thông nối tiếp RS-485:



CÁC BỘ KEYPAD VẬN HÀNH BIẾN TẦN




OPE-SRE chuẩn cho các model -LFU và -HFU


OPE-S chuẩn cho các model -HFE

CÁCH VẬN HÀNH KEYPAD

- Nhấn phím **FUNC** để lựa chọn các chức năng và các tham số (A, b, C, d, F) cần xem hoặc thay đổi giá trị.
- Nhấn phím **1** **2** để chuyển tham số hoặc tăng/giảm giá trị.
- Nhấn phím **STR** để lưu giá trị đã thay đổi của tham số nào đó.
- Nhấn phím **RUN** để chạy động cơ (chỉ có tác dụng nếu chọn chức năng lệnh từ Keypad, tức A002 =02).
- Nhấn phím **STOP RESET** để dừng động cơ hoặc Reset các cảnh báo.




BẢN ĐỒ VẬN HÀNH KEYPAD



SƠ ĐỒ NỐI DÂY CƠ BẢN

Sơ đồ nối dây dưới đây cho thấy những kết nối giữa nguồn điện và động cơ cho hoạt động cơ bản. Việc nối dây tới các đầu vào tín hiệu tùy chọn hỗ trợ các chức năng lệnh từ bên ngoài như lệnh chạy thuận (FW) và chạy ngược (RV), và một biến trở quay điều chỉnh tốc độ động cơ.



CẤP NGUỒN KIỂM TRA

Thủ tục cấp nguồn kiểm tra sử dụng những tham số thiết đặt cực tiểu để chạy động cơ. Thủ tục mô tả hai phương pháp khác nhau để điều khiển biến tần: sử dụng keypad trên biến tần, hoặc sử dụng các chân logic.

- Kiểm tra dây nối với nguồn điện vào và với động cơ (xem sơ đồ trang 17).
- Nếu sử dụng các chân logic cho việc kiểm tra, phải xác minh chính xác sự nối dây với chân [P24], [FW], [H], [O], và [L] đúng như trên sơ đồ trang 17.
- Sự nối dây đầu vào tín hiệu chạy ngược [RV] là tùy ý (mặc định tới chân [8]).

| Bước | Mô tả | Sử dụng Keypad | Sử dụng các chân logic |
|------|--|--|--|
| 1 | Chọn nguồn lệnh điều chỉnh tốc độ | A001=00, sử dụng biến trở trên Keypad | A001=01, sử dụng đầu vào [H_0_L] |
| 2 | Chọn nguồn lệnh chạy thuận (Run FW) | A002=02, sử dụng phím Run | A002=01, sử dụng đầu vào [FW] |
| 3 | Chọn nguồn lệnh chạy ngược (Run REV) | – | C008=01, sử dụng đầu vào [RV] |
| 4 | Đặt tần số cơ sở (tần số của lưới điện) | | A003=50 (Hz) |
| 5 | Đặt tần số cực đại cấp cho động cơ (khi biến trở đạt vị trí Max) | | A004=50 (Hz), tùy theo yêu cầu công nghệ và khả năng của động cơ |
| 6 | Chọn chế độ điều khiển véctơ không cảm biến | | A044=03 |
| 7 | Đặt thời gian gia tốc | F002=15 (s), tùy theo yêu cầu công nghệ | |
| 8 | Đặt thời gian giảm tốc | F003=15 (s), tùy theo yêu cầu công nghệ | |
| 9 | Đặt hiển thị Keypad để quan sát tần số | Chọn d001, rồi nhấn phím FUNC, màn hình sẽ hiển thị tần số đang hoạt động (Hz) | |
| 10 | Đặt hiển thị Keypad để quan sát dòng điện | Chọn d002, rồi nhấn phím FUNC, màn hình sẽ hiển thị dòng điện hiện tại (A) | |
| 11 | Thực hiện kiểm tra sự an toàn | Không mặc tải vào động cơ | |
| | | Vặn biến trở trên Keypad đến vị trí MIN | Phải chắc chắn rằng điện áp giữa 2 chân [O]-[L] là = 0V |
| 12 | Lệnh chạy thuận | Nhấn phím Run | Bật công tắc chạy thuận [FW] |
| 13 | Tăng tốc độ | Vặn biến trở trên Keypad theo chiều kim đồng hồ (CW) | Tăng điện áp ở chân [O] |
| 14 | Giảm tốc độ | Vặn biến trở trên Keypad ngược chiều kim đồng hồ (CCW) | Giảm điện áp ở chân [O] |
| 15 | Dừng động cơ | Nhấn phím Stop | Tắt công tắc chạy thuận [FW] |
| 16 | Lệnh chạy ngược | Đặt F004=01, rồi nhấn phím Run | Bật công tắc chạy ngược [RV] |
| 17 | Dừng động cơ | Nhấn phím Stop | Tắt công tắc chạy ngược [RV] |

CẤU HÌNH CÁC THAM SỐ ĐIỀU KHIỂN

Nhóm "D" và "F":

Các chức năng quan sát và các tham số cơ bản

| Mã chức năng | Mô tả chức năng | Dải thiết đặt | Giá trị mặc định | Đơn vị |
|--------------|-----------------|--|------------------|----------------------|
| Quan sát | d001 | Quan sát tần số đầu ra | 0.0~400.0 | — |
| | d002 | Quan sát dòng đầu ra | 0.00~999.9 | — |
| | d003 | Quan sát chiều quay động cơ Chiều quay | F/r/□ | — |
| | d004 | Quan sát quá trình biến đổi, giá trị phản hồi PID | 0~99900 | — |
| | d005 | Trạng thái các đầu vào thông minh Các chân | — | — |
| | d006 | Trạng thái các đầu ra thông minh Các chân | — | — |
| | d007 | Quan sát tần số ra quy đổi (Tần số ra x b086 hệ số nhân) | — | Do người sd quy định |
| | d012 | Quan sát mô men | -300~+300 | — |
| | d013 | Quan sát điện áp ra | 0.0~600.0 | V |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------|--|-------------|------|-------|
| Thiết đặt | d014 | Quan sát công suất | 0.0~999.9 | - | kW |
| | d016 | Quan sát thời gian vận hành RUN (được tích luỹ) | 0.0~99900 | - | giờ |
| | d017 | Quan sát thời gian cấp nguồn cho biến tần (được tích luỹ) | 0.0~99900 | - | giờ |
| | d080 | Đếm lỗi - Quan sát số sự kiện lỗi (được tích luỹ) | - | - | số SK |
| | d081 ~ d086 | Quan sát thông tin về các lỗi từ 1 tới 6 (các lỗi gần đây nhất) | - | - | - |
| | d090 | Quan sát các lỗi chương trình, hiển thị các mã lỗi | - | - | - |
| | F001 | Đặt tần số đầu ra | 0~360 | 0.00 | Hz |
| Chức năng mở rộng | F002 | Đặt thời gian gia tốc (1) | 0.01 ~ 3600 | 30.0 | s |
| | F202 | Đặt thời gian gia tốc (1), cho động cơ thứ 2 | 0.01 ~ 3600 | 30.0 | s |
| | F302 | Đặt thời gian gia tốc (1), cho động cơ thứ 3 | 0.01 ~ 3600 | 30.0 | s |
| | F003 | Đặt thời gian giảm tốc (1) | 0.01 ~ 3600 | 30.0 | s |
| | F203 | Đặt thời gian giảm tốc (1), cho động cơ thứ 2 | 0.01 ~ 3600 | 30.0 | s |
| | F303 | Đặt thời gian giảm tốc (1), cho động cơ thứ 3 | 0.01 ~ 3600 | 30.0 | s |
| | F004 | Đặt chiều quay cho động cơ khi nhấn phím "RUN" trên keypad . 00 Quay thuận . 01 Quay ngược | 00/01 | 00 | - |
| A_ _ _ | A_ _ _ | Nhóm A: Các chức năng chuẩn | A001~A132 | - | - |
| | b_ _ _ | Nhóm b: Các chức năng tinh chỉnh | b001~b126 | - | - |
| | C_ _ _ | Nhóm C: Các chức năng của chân thông minh | C001~C123 | - | - |
| | H_ _ _ | Nhóm H: Các chức năng về các hằng số động cơ | H001~H072 | - | - |
| | P_ _ _ | Nhóm P: Các chức năng cho các mở rộng | P001~P049 | - | - |
| | U_ _ _ | Nhóm U: Các chức năng do người dùng lựa chọn | U001~U012 | - | - |

Nhóm "A": Các chức năng tiêu chuẩn

| Mã chức năng | Mô tả chức năng | Dải thiết đặt | Giá trị mặc định -FE/-FU/-FR | Đơn vị |
|--------------------------------|------------------------|---|---------------------------------|-------------|
| Thiết đặt cơ bản | A001 | Chọn nguồn lệnh điều khiển tần số . 00 Biến trở trên Keypad . 01 Chân điều khiển ngoài . 02 Đặt tại F_01 . 03 Cổng nối tiếp RS485 . 04 Cạc mở rộng 1 . 05 Cạc mở rộng 2 | 00/01/02 /03/04/05 | 01/01/02 |
| | A002 | Chọn nguồn lệnh chạy (Run) . 01 Chân điều khiển FW hoặc RV (Có thể chỉ định). . 02 Phím Run trên keypad, hoặc bộ vận hành số. . 03 Cổng nối tiếp RS485 . 04 Cạc mở rộng 1 . 05 Cạc mở rộng 2 | 01/02/03 /04/05 | 01/01/02 |
| | A003/ A203/ A303 | Đặt tần số cơ sở (tần số của lưới điện) | 50~360 | 50/60/60 Hz |
| | A004/ A204/ A304 | Đặt tần số cực đại | 50~400 | 50/60/60 Hz |
| Thiết đặt các đầu vào tương tự | A005 | Lựa chọn [AT] . 00 Lựa chọn giữa [O] và [OI] tại [AT] . 01 Lựa chọn giữa [O] và [O2] tại [AT] | 00/01 | 00 |
| | A006 | Lựa chọn [O2] . 00 Độc lập . 01 Chỉ dương tính . 02 Cả dương lẫn âm tính | 00/01/02 | 00 |
| | A011 | Điểm bắt đầu dải tần số hoạt động từ đầu vào O_L | 0.0~400 | 0.0 Hz |
| | A012 | Điểm kết thúc dải tần số hoạt động từ đầu vào O_L | 0.0~400 | 0.0 Hz |
| | A013 | Điểm bắt đầu của dải điện áp kích hoạt từ đầu vào O_L | 0~100 | 0 % |

| | | | | | |
|---------------------------------|------------------------|---|-----------------------|-----|-----|
| | A014 | Điểm kết thúc của dải điện áp kích hoạt từ đầu vào O_L | 0~100 | 100 | % |
| | A015 | Điểm bắt đầu của tần số từ đầu vào O_L . 00 Bắt đầu từ giá trị đặt trong A011 . 01 Bắt đầu từ 0 Hz | 00/01 | 01 | - |
| | A016 | Đặt tần số lấy mẫu tín hiệu vào (1 lần lấy mẫu = 2 ms) | 1~30 | 8 | lần |
| Thiết đặt tần số các cấp tốc độ | A019 | Lựa chọn hoạt động nhiều tốc độ: . 00 Nhị phân; 16 cấp tốc độ sử dụng 4 đầu vào điều khiển . 01 Đơn bít; 8 cấp tốc độ sử dụng 7 đầu vào điều khiển | 00/01 | 00 | - |
| | A020/ A220/ A320 | Đặt tần số cho tốc độ 1 | 0.0~360 | 0.0 | Hz |
| Chạy thử | A021 ~ A035 | Đặt tần số cho tốc độ 2~16 (cho cả 3 động cơ) | | | |
| | A038 | Đặt tần số chạy thử | 0.00~9.99 | 1.0 | Hz |
| | A039 | Lựa chọn thao tác dừng chế độ chạy thử . 00 Dừng và chạy tự do, vô hiệu hóa chế độ chạy thử trong thời gian động cơ chạy . 01 Điều khiển giảm tốc, vô hiệu hóa chế độ chạy thử trong thời gian động cơ chạy . 02 H้าm DC để dừng, vô hiệu hóa chế độ chạy thử trong thời gian động cơ chạy . 03 Dừng và chạy tự do, luôn luôn có hiệu lực chế độ chạy thử . 04 Điều khiển giảm tốc, luôn luôn có hiệu lực chế độ chạy thử . 05 H้าm DC để dừng, luôn luôn có hiệu lực chế độ chạy thử | 00/01/02 /03/04/05 | 00 | - |

| | | | | | |
|--------------------------|------------------------|---|--|-------|--------------------|
| Các đặc trưng V/F | A041/ A241 | Lựa chọn phương thức tăng mômen . 00 Tăng mômen bằng tay . 01 Tăng mômen tự động | 00/01 | 00 | — |
| | A042/ A242/ A342 | Giá trị tăng mômen bằng tay | 0~20 | 1.0 | % |
| | A043/ A243/ A343 | Điều chỉnh tần số tăng mômen bằng tay | 0.0~50.0 | 5.0 | % fcos δ |
| | A044/ A244/ A344 | Lựa chọn đường cong đặc trưng V/F . 00 v/f mômen bằng hằng số . 01 v/f mômen biến đổi . 02 v/f đường cong đặt tự do . 03 Điều khiển vectơ không cần cảm biến SLV . 04 SVL trong miền 0 Hz . 05 Điều khiển vectơ với tín hiệu phản hồi encoder | 00/01/02 /03/04/05 | 00 | — |
| | A045 | Đặt hệ số khuếch đại điện áp ra (độ tăng v/f) | 20~100 | 100 | % |
| Hàm DC | A051 | Cho phép hãm DC . 00 Không cho phép hãm DC . 01 Cho phép hãm DC | 00/01 | 00 | — |
| | A052 | Đặt tần số hãm DC | 0.5~60 | 0.5 | Hz |
| | A053 | Đặt thời gian trễ hãm DC (thời gian chạy tự do) | 0.0~5.0 | 0.0 | s |
| | A054 | Đặt lực hãm DC | 0~100 | 0 | % |
| | A055 | Đặt thời gian hãm DC | 0.0~60 | 0.0 | s |
| | A056 | Hãm DC / thiết bị phát hiện mức hoặc cạnh ở đầu vào [DB] . 00 Phát hiện cạnh . 01 Phát hiện mức | 00/01 | 00 | — |
| | A057 | Lực hãm DC lúc khởi động động cơ | 0~100 | 0 | % |
| | A058 | Thời gian hãm DC lúc khởi động động cơ | 0~60 | 0 | s |
| | A059 | Đặt tần số sóng mang hãm DC | ≤-550xxx: 0.5~15kHz 750xxx ~1500xxx: 0.5~10kHz | 5 [3] | kHz |

| | | | | | |
|---|----------------------|--|--|--|-----|
| Giới hạn trên/dưới của tần số và bước nhảy tần | A061/ A261 | Đặt giới hạn trên của tần số (<A_04) . 00 Vô hiệu lực sự thiết đặt . >0.1 Có hiệu lực thiết đặt | 0.5~400 | 0.0 | Hz |
| | A062/ A262 | Đặt giới hạn dưới của tần số . 00 Vô hiệu lực sự thiết đặt . >0.1 Có hiệu lực thiết đặt | 0.0~400 | 0.0 | Hz |
| | A063 A065 A067 | Đặt bước nhảy tần (tâm) (có 3 bước nhảy tần) | 0.0~400 | 0.0 | Hz |
| | A064 A066 A068 | Đặt độ rộng bước nhảy tần (Hiện tượng trễ) (cho từng bước nhảy tần) | 0.0~10 | 0.5 | Hz |
| | A069 | Đặt tần số tạm dừng (pause) cho quá trình gia tốc | 0.0~400 | 0.0 | Hz |
| | A070 | Đặt thời gian tạm dừng (pause) cho quá trình gia tốc | 0.0~60 | 0.0 | s |
| | A071 | Cho phép chức năng PID . 00 Tắt chức năng PID . 01 Bật chức năng PID | 00/01 | 00 | — |
| Điều chỉnh PID | A072 | Đặt hệ số khuếch đại tỷ lệ (Kp) | 0.2~5.0 | 1.0 | lần |
| | A073 | Đặt hằng số thời gian tích phân (T _I) | 0.0~3600 | 1.0 | s |
| | A074 | Đặt hằng số thời gian đạo hàm (T _D) | 0.0~100 | 0.0 | s |
| | A075 | Hệ số quy đổi PV | 0.01~99.99 | 1.00 | — |
| | A076 | Lựa chọn nguồn của quá trình biến đổi (PV) . 00 Chân [OI] (vào dòng) . 01 Chân [O] (vào áp) | 00/01 | 00 | — |
| Chức năng ổn áp tự động (AVR) | A081 | Lựa chọn chức năng AVR . 00 Có hiệu lực AVR . 01 Vô hiệu lực AVR . 02 Cho phép AVR trừ trong thời gian giảm tốc | 00/01/02 | 02/00/02 | — |
| | A082 | Lựa chọn điện áp ổn áp AVR | Loại 200: 200/215/ 220/230/ 240 Loại 400: 380/400/ 415/440/ 460/480 | 230/230/ 200 400/460/ 400 | V |

| | | | | | |
|---|------------------------|---|-------------|------|----|
| Chế độ vận hành và Chức năng tăng/gia tốc/giảm tốc lần 2 | A085 | Lựa chọn chế độ vận hành: . 00 Vận hành bình thường . 01 Vận hành tiết kiệm năng lượng . 02 Vận hành tối ưu quá trình gia tốc / giảm tốc | 00/01/02 | 00 | - |
| | A086 | Điều chỉnh chế độ tiết kiệm năng lượng | 0.0~100 | 50.0 | s |
| | A092/ A292/ A392 | Đặt thời gian gia tốc lần 2 | 0.01~3600 | 15.0 | s |
| | A093/ A293/ A393 | Đặt thời gian giảm tốc lần 2 | 0.01~3600 | 15.0 | s |
| | A094/ A294 | Lựa chọn phương pháp để chuyển tới giai đoạn gia tốc/giảm tốc thứ 2 . 00 Từ đầu vào 2CH . 01 Tân số chuyển tiếp | 00/01 | 00 | - |
| | A095/ A295 | Điểm chuyển tiếp tần số từ đường gia tốc (1) tới đường gia tốc (2) | 0.00~400.0 | 0 | Hz |
| | A096/ A296 | Điểm chuyển tiếp tần số từ đường giảm tốc (1) tới đường giảm tốc (2) | 0.00~400.0 | 0 | Hz |
| | A097 | Lựa chọn đường cong gia tốc . 00 Đường thẳng tuyến tính . 01 Đường cong hình chữ S . 02 Đường cong hình chữ U . 03 Đường cong hình chữ U ngược | 00/01/02/03 | 00 | - |
| | A098 | Lựa chọn đường cong giảm tốc . 00 Đường thẳng tuyến tính . 01 Đường cong hình chữ S . 02 Đường cong hình chữ U . 03 Đường cong hình chữ U ngược | 00/01/02/03 | 00 | - |

| | | | | | |
|--------------------------------------|------|--|--|------|----|
| Hiệu chỉnh tần số ngoài | A101 | Đầu vào [OI]-[L] tần số bắt đầu dải tác động | 0.00~400.0 | 0.00 | Hz |
| | A102 | Đầu vào [OI]-[L] tần số kết thúc dải tác động | 0.00~400.0 | 0.00 | Hz |
| | A103 | Đầu vào [OI]-[L] dòng điện bắt đầu dải tác động | 0~100 | 20 | % |
| | A104 | Đầu vào [OI]-[L] dòng điện kết thúc dải tác động | 0~100 | 100 | % |
| | A105 | Đầu vào [OI]-[L] tần số bắt đầu có hiệu lực . 00 Bắt đầu từ giá trị đặt trong A101 . 01 Bắt đầu từ 0 Hz | 00/01 | 01 | — |
| | A111 | Đầu vào [O2]-[L] tần số bắt đầu dải tác động | -400~400 | 0.00 | Hz |
| | A112 | Đầu vào [O2]-[L] tần số kết thúc dải tác động | -400~400 | 0.00 | Hz |
| | A113 | Đầu vào [O2]-[L] điện áp bắt đầu dải tác động | -100~100 | -100 | % |
| | A114 | Đầu vào [O2]-[L] điện áp kết thúc dải tác động | -100~100 | 100 | % |
| | A131 | Đặt mức độ lệch của đường cong gia tốc . 00 Độ lệch nhỏ nhất ~ . 10 Độ lệch lớn nhất | 00/01/02 /03/04/05 /06/07/08 /09/10 | 02 | — |
| Đường cong gia tốc / giảm tốc | A132 | Đặt mức độ lệch của đường cong giảm tốc . 00 Độ lệch nhỏ nhất ~ . 10 Độ lệch lớn nhất | 00/01/02 /03/04/05 /06/07/08 /09/10 | 02 | — |

Nhóm "B": Các chức năng tinh chỉnh

| Mã chức năng | Mô tả chức năng | Dải thiết đặt | Giá trị mặc định -FE/-FU/-FR | Đơn vị | |
|------------------------------|-----------------|--|---------------------------------|--------|----|
| Chế độ khởi động lại tự động | b001 | Lựa chọn chế độ khởi động lại tự động <ul style="list-style-type: none"> . 00 Báo động đầu ra sau khi bị lỗi, vô hiệu hóa chế độ Restart tự động . 01 Khởi động lại từ 0 Hz . 02 Khởi động lại từ tần số tương ứng với tốc độ hiện tại của động cơ . 03 Khởi động lại từ tần số tương ứng với tốc độ hiện tại của động cơ, sau đó giảm tốc để dừng và hiển thị thông tin lỗi | 00/01/02/03 | 00 | – |
| | b002 | Thời gian cho phép tình trạng điện áp thấp | 0.3~1.0 | 1.0 | s |
| | b003 | Thời gian chờ thử lại (Retry) trước khi khởi động lại động cơ | 0.3~100 | 1.0 | s |
| | b004 | Cho phép báo động lỗi do nguồn điện không đủ công suất hoặc điện áp thấp <ul style="list-style-type: none"> . 00 Không cho phép . 01 Cho phép . 02 Không cho phép khi đang dừng và giảm đột ngột để dừng | 00/01/02 | 00 | – |
| | b005 | Số lần khởi động lại khi bị lỗi nguồn hoặc điện áp thấp <ul style="list-style-type: none"> . 00 Khởi động lại 16 lần . 01 Luôn khởi động lại | 00/01 | 00 | – |
| | b006 | Cho phép bảo vệ lỗi mất pha <ul style="list-style-type: none"> . 00 Không cho phép - không báo lỗi khi mất pha . 01 Cho phép - báo lỗi khi mất pha | 00/01 | 00 | |
| | b007 | Ngưỡng tần số khởi động lại (khi tần số động cơ nhỏ hơn giá trị này biến tần sẽ khởi động lại từ 0 Hz) | 0.00~400.0 | 0.00 | Hz |

| | | | | | |
|-------------------------|------------------------|--|---|---|----|
| Nhiệt điện tử | b012/ b212/ b312 | Mức đặt dòng nhiệt điện tử | 20~120% giá trị dòng danh định của mỗi biến tần | Dòng danh định của mỗi biến tần | A |
| | b013/ b213/ b313 | Lựa chọn đặc tính nhiệt điện tử . 00 Mômen giảm . 01 Mômen không đổi . 02 Đặt V/f tự do | 00/01/02 | 01/01/00 | — |
| | b015 | Đặt tự do, tần số nhiệt điện tử (1) | 0.0~400.0 | 0. | Hz |
| | b016 | Đặt tự do, dòng nhiệt điện tử (1) | 0.0~1000 | 0.0 | A |
| | b017 | Đặt tự do, tần số nhiệt điện tử (2) | 0.0~400.0 | 0. | Hz |
| | b018 | Đặt tự do, dòng nhiệt điện tử (2) | 0.0~1000 | 0.0 | A |
| | b019 | Đặt tự do, tần số nhiệt điện tử (3) | 0.0~400.0 | 0. | Hz |
| Giới hạn quá tải | b020 | Đặt tự do, dòng nhiệt điện tử (3) | 0.0~1000 | 0.0 | A |
| | b021 | Chế độ hoạt động giới hạn quá tải . 00 Vô hiệu hoá . 01 Cho phép với quá trình gia tốc và tốc độ không đổi . 02 Chỉ cho phép với tốc độ không đổi . 03 Cho phép ở cả 3 quá trình gia tốc, giảm tốc, tốc độ không đổi | 00/01/02/03 | 01 | — |
| | b022 | Đặt giới hạn quá tải | 50~200% dòng danh định [180%] | Dòng danh định x 1.50 | A |
| | b023 | Mức giảm tốc độ tại giới hạn quá tải | 0.10~30.00 | 1.00 | s |

| | | | | | |
|----------------------|------|---|-------------------------------|-----------------------|-----|
| | b024 | Chế độ hoạt động giới hạn quá tải (2) . 00 Vô hiệu hoá . 01 Cho phép với quá trình gia tốc và tốc độ không đổi . 02 Chỉ cho phép với tốc độ không đổi . 03 Cho phép ở cả 3 quá trình gia tốc, giảm tốc, tốc độ không đổi | 00/01/02/03 | 01 | - |
| | b025 | Đặt giới hạn quá tải (2) | 50~200% dòng danh định [180%] | Dòng danh định x 1.50 | A |
| | b026 | Mức giảm tốc độ tại giới hạn quá tải (2) | 0.10~30.00 | 1.00 | s |
| Khóa phần mềm | b031 | Lựa chọn chế độ khoá phân mềm . 00 Truy nhập mức thấp, các khối soạn thảo phụ thuộc đầu vào [SFT] . 01 Truy nhập mức thấp, các khối soạn thảo phụ thuộc đầu vào [SFT] (trừ F_01 và A020 ~ A035) . 02 Không truy nhập để soạn thảo . 03 Không truy nhập để soạn thảo (trừ F_01 và A020 ~ A035) . 10 Truy nhập mức cao, kể cả b031 | 00/01/02/03 /10 | 01 | - |
| Khác | b034 | Đặt thời gian chạy / thời gian cấp nguồn báo ra chân RNT / ONT (0. : không tác dụng) | 0~655300 | 0. | giờ |
| | b035 | Hạn chế chiều quay . 00 Cho phép quay cả 2 chiều . 01 Chỉ cho phép quay thuận . 02 Chỉ cho phép quay ngược | 00/01/02 | 00 | - |

| | | | | | |
|---------------------------|------|---|--------------------------|------|---|
| Các thiết đặt khác | b036 | Lựa chọn giảm điện áp khởi động .00 Không giảm điện áp khởi động .01 Ngắn (khoảng 6 ms) ~ .06 Dài (khoảng 36 ms) | 00/01/02/03 /04/05/06 | 06 | - |
| | b037 | Hạn chế hiển thị mã chức năng .00 Hiển thị tất cả .01 Chỉ hiển thị các chức năng đã sử dụng .02 Chỉ hiển thị các chức năng do người dùng lựa chọn (định hình bởi U01 tới U12) | 00/01/02 | 00 | - |
| | b040 | Lựa chọn giới hạn mômen .00 Chế độ 4 góc phân tư .01 Lựa chọn bằng 2 đầu vào .02 Từ đầu vào O2 (0~200%) .03 Từ các mở rộng #1 .04 Từ các mở rộng #2 | 00/01/02/03 /04 | 00 | - |
| | b041 | Giới hạn mômen (1) (quay thuận trong 4 góc phân tư) | 0~200% | 150. | % |
| | b042 | Giới hạn mômen (2) (quay ngược trong 4 góc phân tư) | 0~200% | 150. | % |
| | b043 | Giới hạn mômen (3) (quay ngược trong 4 góc phân tư) | 0~200% | 150. | % |
| | b044 | Giới hạn mômen (4) (quay thuận trong 4 góc phân tư) | 0~200% | 150. | % |
| | b045 | Cho phép dừng tạm thời quá trình gia tốc / giảm tốc trong thời gian mômen vượt giới hạn (LADSTOP) .00 Không cho phép .01 Cho phép | 00/01 | 00 | - |
| | b046 | Cho phép bảo vệ chạy ngược .00 Không ngăn cấm .01 Cấm động cơ quay ngược | 00/01 | 00 | - |
| | b050 | Điều khiển giảm tốc và dừng khi mất nguồn .00 Vô hiệu lực .01 Có hiệu lực | 00/01 | 00 | - |

| | | | | | |
|---------------------------|------|---|--------------------|----------|-----|
| Các thiết đặt khác | b051 | Đặt mức điện áp tác động nhanh trên đường DC cho điều khiển giảm tốc và dừng khi mất nguồn | 0.0~1000 | 0.0 | VDC |
| | b052 | Đặt ngưỡng quá áp trong lúc mất nguồn | 0.0~1000 | 0.0 | VDC |
| | b053 | Đặt thời gian giảm tốc lúc mất nguồn | 0.01~3600 | 1.00 | s |
| | b054 | Giảm tần số đầu ra trước tiên lúc mất nguồn | 0.00~10.00 | 0.00 | Hz |
| | b080 | Hiệu chỉnh độ rộng xung cấp ra chân [AM] cho đồng hồ tương tự | 0~255 | 180 | — |
| | b081 | Hiệu chỉnh độ rộng xung cấp ra chân [FM] cho đồng hồ tương tự | 0~255 | 60 | — |
| | b082 | Hiệu chỉnh tần số khởi động | 0.10~9.99 | 0.50 | Hz |
| | b083 | Đặt tần số sóng mang | 0.5~15.0 0.5~10 | 5/5/5 | kHz |
| | b084 | Chế độ khởi tạo (các tham số hoặc lịch sử lỗi) . 00 Xoá lịch sử lỗi . 01 Khởi tạo tham số . 02 Xoá lịch sử lỗi và khởi tạo tham số | 00/01/02 | 00 | — |
| | b085 | Mã quốc gia để khởi tạo (định dạng) . 00 Phiên bản Nhật . 01 Phiên bản Châu Âu . 02 Phiên bản Mỹ . 03 (được dành riêng) | 00/01/02/03 | 01/02/00 | — |
| | b086 | Hệ số chuyển đổi tỷ lệ tần số | 0.1~99.9 | 1.0 | — |
| | b087 | Cho hiệu lực phím STOP trên Keypad . 00 Có hiệu lực . 01 Vô hiệu lực | 00/01 | 00 | — |
| | b088 | Chế độ khởi động lại khi có đầu vào [FRS] . 00 Khởi động lại từ 0Hz . 01 Khởi động lại từ tần số nhận được từ tốc độ hiện tại của động cơ | 00/01 | 00 | — |

| | | | | | |
|----------------------------|------|--|---------------------|---------|----------|
| Các thiết đặt khác | b090 | Đặt tỷ lệ (thời gian) sử dụng h้าm động năng, T% 0% Vô hiệu lực bộ h้าm động năng >0% Có hiệu lực, giá trị %ED | 0.0~100.0 | 0.0 | % |
| | b091 | Lựa chọn chế độ dừng . 00 ... DEC (giảm tốc và dừng) . 01 ... FRS (chạy tự do tới lúc dừng) | 00/01 | 00 | — |
| | b092 | Điều khiển quạt làm mát . 00 Quạt luôn bật . 01 Quạt bật khi biến tần chạy (Run), tắt khi biến tần dừng | 00/01 | 00 | — |
| | b095 | Điều khiển h้าm động năng . 00 Vô hiệu hoá . 01 Chỉ có hiệu lực khi đang chạy . 02 Luôn luôn có hiệu lực | 00/01/02 | 00 | — |
| | b096 | Mức kích hoạt bộ h้าm động năng | 330~380/ 660~760 | 360/720 | V |
| | b098 | Nhiệt điện trở cho bảo vệ nhiệt . 00 Không cho phép . 01 Cho phép - nhiệt điện trở PTC . 02 Cho phép - nhiệt điện trở NTC | 00/01/02 | 00 | — |
| | b099 | Đặt mức bảo vệ nhiệt (ngưỡng trở kháng của nhiệt điện trở) | 0.0~9999 | 3000 | Ω |
| Thiết đặt tự do V/f | b100 | Thiết đặt tự do tần số V/f (1) | 0.0~f(2) | 0. | Hz |
| | b101 | Thiết đặt tự do điện áp V/f (1) | 0.0~800.0 | 0.0 | V |
| | b102 | Thiết đặt tự do tần số V/f (2) | 0.0~f(3) | 0. | Hz |
| | b103 | Thiết đặt tự do điện áp V/f (2) | 0.0~800.0 | 0.0 | V |
| | b104 | Thiết đặt tự do tần số V/f (3) | 0.0~f(4) | 0. | Hz |
| | b105 | Thiết đặt tự do điện áp V/f (3) | 0.0~800.0 | 0.0 | V |

| | | | | | |
|-------------------------------|------|--|------------|---------------------------------|----|
| Điều khiển phanh ngoài | b106 | Thiết đặt tự do tần số V/f (4) | 0.0~f(5) | 0. | Hz |
| | b107 | Thiết đặt tự do điện áp V/f (4) | 0.0~800.0 | 0.0 | V |
| | b108 | Thiết đặt tự do tần số V/f (5) | 0.0~f(6) | 0. | Hz |
| | b109 | Thiết đặt tự do điện áp V/f (5) | 0.0~800.0 | 0.0 | V |
| | b110 | Thiết đặt tự do tần số V/f (6) | 0.0~f(7) | 0. | Hz |
| | b111 | Thiết đặt tự do điện áp V/f (6) | 0.0~800.0 | 0.0 | V |
| | b112 | Thiết đặt tự do tần số V/f (7) | 0.0~400.0 | 0. | Hz |
| | b113 | Thiết đặt tự do điện áp V/f (7) | 0.0~800.0 | 0.0 | V |
| | b120 | Cho phép điều khiển phanh bên ngoài .00 Không cho phép .01 Cho phép | 00/01 | 00 | — |
| | b121 | Thời gian chờ để nhả phanh [BRK] (thời gian nhả chậm) | 0.00~5.00 | 0.00 | s |
| | b122 | Thời gian chờ để gia tốc sau khi nhận được tín hiệu xác nhận phanh mở | 0.00~5.00 | 0.00 | s |
| | b123 | Thời gian chờ để dừng sau khi nhận được tín hiệu xác nhận phanh đóng cho đến khi biến tần giảm tốc về tối 0 Hz | 0.00~5.00 | 0.00 | s |
| | b124 | Thời gian chờ để nhận tín hiệu xác nhận phanh [BOK] sau khi bật/tắt tín hiệu [BRK] nếu không nhận được biến tần sẽ báo lỗi phanh [BER] | 0.00~5.00 | 0.00 | s |
| | b125 | Đặt tần số nhả phanh | 0.00~400.0 | 0.00 | Hz |
| | b126 | Đặt dòng điện nhả phanh | 0%~200% | Dòng danh định của mỗi biến tần | A |

Nhóm "C": Các chức năng của chân thông minh

| Mã chức năng | Mô tả chức năng | Dải thiết đặt | Giá trị mặc định -FE/-FU/-FR | Đơn vị |
|--|-----------------|--|---------------------------------|--------|
| Thiết đặt các đầu vào thông minh | C001 | Có 44 mã tùy chọn (xem trang 39) | 18 | – |
| | C002 | | 16 | – |
| | C003 | | 06 | – |
| | C004 | | 11 | – |
| | C005 | | 09 | – |
| | C006 | | 03/13/03 | – |
| | C007 | | 02 | – |
| | C008 | | 01 | – |
| Trạng thái tích cực của các đầu vào thông minh | C011 | . 00 thường hở [N0] . 01 thường đóng [NC] | 00 | – |
| | C012 | | 00 | – |
| | C013 | | 00 | – |
| | C014 | | 00 | – |
| | C015 | | 00 | – |
| | C016 | | 00/01/00 | – |
| | C017 | | 00 | – |
| | C018 | | 00 | – |
| | C019 | | 00 | – |

| | | | | | |
|--|------|--|--|-----------------------------|----|
| Thiết đặt cho các đầu ra thông minh | C021 | Chức năng đầu ra [11] | Có 22 mã tùy chọn (xem trang 40) | 01 | - |
| | C022 | Chức năng đầu ra [12] | | 00 | - |
| | C023 | Chức năng đầu ra [13] | | 03 | |
| | C024 | Chức năng đầu ra [14] | | 07 | |
| | C025 | Chức năng đầu ra [15] | | 08 | |
| | C026 | Chức năng đầu ra Role cảnh báo | | 05 | - |
| Trạng thái tích cực của các đầu ra thông minh | C027 | Lựa chọn tín hiệu cho đầu ra [FM] | Có 8 mã tùy chọn (xem trang 42) | 00 | - |
| | C028 | Lựa chọn tín hiệu cho đầu ra [AM] | | 00 | - |
| | C029 | Lựa chọn tín hiệu cho đầu ra [AMI] | | 00 | - |
| Đặt ngưỡng các đầu ra | C031 | Trạng thái tích cực của đầu ra [11] | . 00 thường hở [NO] . 01 thường đóng [NC] | 00 | - |
| | C032 | Trạng thái tích cực của đầu ra [12] | | 00 | - |
| | C033 | Trạng thái tích cực của đầu ra [13] | | 00 | - |
| | C034 | Trạng thái tích cực của đầu ra [14] | | 00 | - |
| | C035 | Trạng thái tích cực của đầu ra [15] | | 00 | - |
| | C036 | Trạng thái tích cực của đầu ra Role cảnh báo | | 01 | - |
| Đặt ngưỡng các đầu ra | C040 | Chế độ đầu ra tín hiệu quá tải . 00 Trong thời gian gia tốc / giảm tốc . 01 Trong thời gian tốc độ ổn định | 00/01 | 01 | - |
| | C041 | Đặt mức quá tải | 0~200% dòng danh định của biến tần | Dòng danh định của biến tần | - |
| Đặt ngưỡng các đầu ra | C042 | Đặt tần số tối đích cho quá trình gia tốc | 0.0~400.0 | 0.00 | Hz |
| | C043 | Đặt tần số tối đích cho quá trình giảm tốc | 0.0~400.0 | 0.00 | Hz |

| | | | | | |
|------------------------------|------|---|---|------|----|
| | C044 | Đặt ngưỡng độ sai lệch PID cho đầu ra [OD] | 0.0~100 | 3.0 | % |
| | C045 | Đặt tần số tối đích cho quá trình gia tốc (2) | 0.0~400.0 | 0.00 | Hz |
| | C046 | Đặt tần số tối đích cho quá trình giảm tốc (2) | 0.0~400.0 | 0.00 | Hz |
| | C055 | Đặt ngưỡng quá mômen cho đầu ra [OTQ] Góc phần tư thứ I (điều khiển chạy thuận) | < 7.5kW: 0~200 từ 7.5kW: 0~180 | 100 | % |
| | C056 | Đặt ngưỡng quá mômen cho đầu ra [OTQ] Góc phần tư thứ II (phục hồi chạy ngược) | < 7.5kW: 0~200 từ 7.5kW: 0~180 | 100 | % |
| | C057 | Đặt ngưỡng quá mômen cho đầu ra [OTQ] Góc phần tư thứ III (điều khiển chạy ngược) | < 7.5kW: 0~200 từ 7.5kW: 0~180 | 100 | % |
| | C058 | Đặt ngưỡng quá mômen cho đầu ra [OTQ] Góc phần tư thứ IV (phục hồi chạy thuận) | < 7.5kW: 0~200 từ 7.5kW: 0~180 | 100 | % |
| | C061 | Đặt ngưỡng cảnh báo nhiệt điện tử cho đầu ra [THM] | 0~100 | 80 | % |
| | C062 | Mã báo động đầu ra . 00 Không cho phép . 01 Cho phép - mã 3-bit . 02 Cho phép - mã 4-bit | 00/01/02 | 00 | — |
| | C063 | Mức phát hiện tốc độ 0 (Zero) | 0.00~100.0 | 0.00 | Hz |
| Truyền thông nối tiếp | C070 | Phương thức điều khiển dữ liệu . 02 Bộ vận hành số . 03 RS485 . 04 Cạc mở rộng #1 . 05 Cạc mở rộng #2 | 02/03/04/05 | 02 | — |
| | C071 | Lựa chọn tốc độ truyền thông . 02 (kiểm tra) . 03 2400bps . 04 4800bps . 05 9600bps . 06 19200bps | 02/03/04/05 /06 | 04 | — |

| | | | | | |
|---------------------------------------|------|--|-----------|----------------------|-------|
| Thiết đặt cho đồng hồ tương tự | C072 | Nút định vị (thiết lập địa chỉ của biến tần trên mạng) | 1~32 | 1. | – |
| | C073 | Lựa chọn độ dài đoạn dữ liệu truyền thông . 07 7-bit dữ liệu . 08 8-bit dữ liệu | 7/8 | 7 | bit |
| | C074 | Lựa chọn parity truyền thông . 00 Không parity . 01 Parity chẵn . 02 Parity lẻ | 00/01/02 | 00 | – |
| | C075 | Lựa chọn bit Stop (dừng) của khung truyền . 01 1 bit Stop . 02 2 bit Stop | 1/2 | 1 | bit |
| | C078 | Thời gian trễ truyền thông | 0.0~1000 | 0. | ms |
| | C081 | Chỉnh định đầu vào [O] (hệ số tỉ lệ giữa điện áp vào (L_O) và tần số đầu ra) | 0~65530 | Thiết đặt nhà máy | – |
| | C082 | Chỉnh định đầu vào [OI] (hệ số tỉ lệ giữa dòng điện vào (L_OI) và tần số đầu ra) | 0~65530 | | – |
| | C083 | Chỉnh định đầu vào [O2] | 0~65530 | | – |
| | C085 | Điều chỉnh đầu vào nhiệt điện trở | 0.0~1000 | | 105.0 |
| | C086 | Điều chỉnh offset cho đầu ra [AM] | 0.0~10.0 | | V |
| | C087 | Điều chỉnh đồng hồ đầu ra [AMI] | 0.0~255.0 | 80. | % |
| | C088 | Điều chỉnh offset cho đầu ra [AMI] | 0~20 | Thiết đặt nhà máy | mA |
| | C121 | Chỉnh không đầu vào [O] | 0~65530 | | – |
| | C122 | Chỉnh không đầu vào [OI] | 0~65530 | | – |
| | C123 | Chỉnh không đầu vào [O2] | 0~65530 | | – |

| | | | | | |
|---------------------------|------|---|----------|---------------------------------|---|
| Các thiết đặt khác | C091 | Cho phép chế độ gõ rối . 00 Hiển thị . 01 Không hiển thị | 00/01 | 00 | — |
| | C101 | Lựa chọn chế độ nhớ Up/Dwn (điều khiển điểm đặt tốc độ cho biến tần ở chu kỳ làm việc sau) . 00 Xoá tần số lúc trước (quay trở lại tần số mặc định ở F001) . 01 Dữ lại tần số lúc trước đã được điều chỉnh bởi Up(tăng)/Down(giảm) | 00/01 | 00 | — |
| | C102 | Lựa chọn chế độ Reset từ đầu vào [RS] . 00 Hủy bỏ tình trạng lỗi khi tín hiệu [RS]=ON, dừng biến tần nếu đang trong chế độ chạy . 01 Hủy bỏ tình trạng lỗi khi tín hiệu [RS]=OFF, dừng biến tần nếu đang trong chế độ chạy . 02 Hủy bỏ tình trạng lỗi khi tín hiệu [RST]=ON, không hiệu lực nếu đang trong chế độ chạy | 00/01/02 | 00 | — |
| | C103 | Chế độ khởi động lại sau khi reset . 00 Khởi động lại từ 0 Hz . 01 Khởi động lại từ tần số tương ứng với tốc độ hiện tại của động cơ | 00/01 | 00 | — |
| | C111 | Đặt ngưỡng quá tải (2) | 0%~200% | Dòng danh định của mỗi biến tần | A |

Danh sách các đầu vào thông minh:

| Ký hiệu | Mã | Tên đầu vào |
|---------|-------|--|
| RV | 01 | Chạy ngược / dừng |
| CF1 | 02 | Lựa chọn nhiều cấp tốc độ, bít 0 (LSB) |
| CF2 | 03 | Lựa chọn nhiều cấp tốc độ, bít 1 |
| CF3 | 04 | Lựa chọn nhiều cấp tốc độ, bít 2 |
| CF4 | 05 | Lựa chọn nhiều cấp tốc độ, bít 3 (MSB) |
| JG | 06 | Chạy thử |
| DB | 07 | Hãm DC ngoài |
| SET | 08 | Đặt (lựa chọn) dữ liệu động cơ thứ 2 |
| 2CH | 09 | Giai đoạn gia tốc và giảm tốc thứ 2 |
| FRS | 11 | Dừng và chạy tự do |
| EXT | 12 | Lỗi ngoài |
| USP | 13 | Bỏ qua sự bảo vệ quá trình khởi động |
| CS | 14 | Nguồn điện thương mại |
| SFT | 15 | Khoá phần mềm |
| AT | 16 | Lựa chọn tín hiệu vào tương tự (điện áp/dòng điện) |
| SET3 | 17 | Đặt (lựa chọn) dữ liệu động cơ thứ 3 |
| RS | 18 | Xác lập lại biến tần (Reset) |
| STA | 20 | Bắt đầu hoạt động (start) (giao diện 3 dây) |
| STP | 21 | Dừng hoạt động (stop) (giao diện 3 dây) |
| F/R | 22 | Chạy thuận(FW), chạy ngược(RV) (giao diện 3 dây) |
| PID | 23 | Bật(ON)/tắt(OFF) bộ PID |
| PIDC | 24 | Xác lập lại (Reset) bộ PID |
| CAS | 26 | Đặt hệ số khuếch đại cho bộ điều chỉnh |
| UP | 27 | Chức năng tăng (Up) từ bộ điều khiển từ xa |
| DWN | 28 | Chức năng giảm (Down) từ bộ điều khiển từ xa |
| UDC | 29 | Xoá dữ liệu từ bộ điều khiển từ xa |
| OPE | 31 | Bộ điều khiển hoạt động |
| SF1-SF7 | 32-38 | Nhiều tốc độ, từ bit 1 tới 7 |
| OLR | 39 | Hạn chế quá tải |
| TL | 40 | Cho phép giới hạn mômen |
| TRQ1 | 41 | Lựa chọn giới hạn mômen, bit 1 (LSB) |
| TRQ2 | 42 | Lựa chọn giới hạn mômen, bit 2 (MSB) |

| | | |
|------|----|---------------------------------------|
| PPI | 43 | Lựa chọn chế độ P/PI |
| BOK | 44 | Tín hiệu xác nhận phanh |
| ORT | 45 | Sự định hướng (nơi tìm kiếm) |
| LAC | 46 | LAC: bỏ LAD |
| PCLR | 47 | Xác lập lại độ lệch vị trí |
| STAT | 48 | Cho phép chuỗi xung điều khiển vị trí |

Danh sách các đầu ra thông minh:

| Ký hiệu | Mã | Tên đầu ra |
|---------|----|--|
| RUN | 00 | Tín hiệu chạy |
| FA1 | 01 | Tần số đến loại 1 - tốc độ không đổi |
| FA2 | 02 | Tần số đến loại 2 - vượt quá tần số |
| OL | 03 | Tín hiệu báo trước quá tải |
| OD | 04 | Độ sai lệch đầu ra cho bộ điều khiển PID |
| AL | 05 | Tín hiệu cảnh báo |
| FA3 | 06 | Tần số đến loại 3 - ngay tại tần số đó |
| OTQ | 07 | Tín hiệu báo quá mômen |
| IP | 08 | Tín hiệu báo lỗi nguồn tức thời |
| UV | 09 | Tín hiệu báo điện áp thấp |
| TRQ | 10 | Tín hiệu báo đang ở giới hạn mômen |
| RNT | 11 | Quá thời gian chạy |
| ONT | 12 | Quá thời gian cấp nguồn cho biến tần |
| THM | 13 | Tín hiệu báo động nhiệt |
| BRK | 19 | Tín hiệu nhả phanh |
| BER | 20 | Tín hiệu báo lỗi phanh |
| ZS | 21 | Phát hiện ra tốc độ không (Zero) |
| DSE | 22 | Độ sai lệch tốc độ cực đại |
| POK | 23 | Đã xác định được đúng vị trí |
| FA4 | 24 | Tần số đến loại 4 - vượt quá tần số (2) |
| FA5 | 25 | Tần số đến loại 5 - ngay tại tần số đó (2) |
| OL2 | 26 | Tín hiệu báo trước quá tải (2) |

Cấu hình đầu vào tương tự:

Bảng sau cho thấy các tham số được thiết đặt theo yêu cầu của các loại tín hiệu vào tương tự.

| A006 | A005 | [AT] | Đầu vào điều khiển tần số ngoài | Đầu vào điều khiển tần số theo chiều | Cho phép quay ngược (đầu vào lưỡng cực) |
|------|------|------|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| 00 | 00 | OFF | [O]-[L] | x | x |
| | | ON | [OI]-[L] | x | x |
| | 01 | OFF | [O]-[L] | x | x |
| | | ON | [O2]-[L] | x | ✓ |
| 01 | 00 | OFF | [O]-[L] | [O2]-[L] | x |
| | | ON | [OI]-[L] | [O2]-[L] | x |
| | 01 | OFF | [O]-[L] | [O2]-[L] | x |
| | | ON | [O2]-[L] | x | ✓ |
| 02 | 00 | OFF | [O]-[L] | [O2]-[L] | ✓ |
| | | ON | [OI]-[L] | [O2]-[L] | ✓ |
| | 01 | OFF | [O]-[L] | [O2]-[L] | ✓ |
| | | ON | [O2]-[L] | x | ✓ |

Bảng ở bên dưới áp dụng khi đầu vào [AT] không chỉ định cho bất kỳ đầu vào nào. Sự thiết đặt A005, bình thường đang sử dụng kết hợp với đầu vào [AT], được bỏ qua.

| A006 | A005 | [AT] | Đầu vào điều khiển tần số ngoài | Đầu vào điều khiển tần số theo chiều | Cho phép quay ngược (đầu vào lưỡng cực) |
|------|------|---|---------------------------------|--------------------------------------|---|
| 00 | -- | (Không chỉ định cho bất kỳ đầu vào nào) | [O2]-[L] | x | ✓ |
| 01 | -- | | Tổng cả [O]-[L] và [OI]-[L] | [O2]-[L] | x |
| 02 | -- | | Tổng cả [O]-[L] và [OI]-[L] | [O2]-[L] | ✓ |

Danh sách chức năng đầu ra tương tự:

Bảng sau trình bày tất cả 8 chức năng sẵn sàng cho sự ấn định cho 3 đầu ra tương tự.

- Đầu ra [FM], tùy chọn đặt bởi C027
- Đầu ra [AM], tùy chọn đặt bởi C028
- Đầu ra [AMI], tùy chọn đặt bởi C029

| Mã tùy chọn | Tên chức năng | Mô tả | Dải tín hiệu tương ứng |
|-------------|-----------------------|---|--------------------------------------|
| 00 | Đầu ra tần số | Tốc độ hiện tại của động cơ, được biểu trưng bởi tín hiệu PWM | 0 tới tần số cực đại. (đơn vị Hz) |
| 01 | Đầu ra dòng điện | Dòng điện của động cơ (% của phạm vi dòng điện ra lớn nhất), được biểu trưng bởi tín hiệu PWM | 0 tới 200% |
| 02 | Đầu ra mômen | Mức đầu ra mômen | 0 tới 200% |
| 03 | Đầu ra tần số dạng số | Tần số ra (chỉ có hiệu lực ở đầu ra [FM]) | 0 tới tần số cực đại. (đơn vị Hz) |
| 04 | Đầu ra điện áp | Mức đầu ra điện áp tối động cơ | 0 tới 100% |
| 05 | Công suất vào | Mức công suất vào | 0 tới 200% |
| 06 | Quá tải nhiệt điện tử | Tỷ lệ phần trăm của sự quá tải điện tử đạt tối | 0 tới 100% |
| 07 | Tần số LAD | Trên độ dốc của máy phát tần số | 0 tới tần số cực đại. (đơn vị Hz) |

Chú ý:

*/ Dòng biến tần SJ300 có thể điều khiển độc lập 3 động cơ khác nhau. Tất cả các tham số F202, F302, F203, F303, A203, A303, A204, A304, A220, A320, A241, A242, A342, A243, A343, A244, A344, A261, A262, A292, A392, A293, A393, A294, A295, A296, b212, b312, b213, b313, ... là dành cho động cơ thứ 2 và 3.

*/ Khi bạn cho phép chức năng hãm DC (A051=01), biến tần sẽ bơm (tiêm) một điện áp DC vào trong các cuộn dây của động cơ trong thời gian giảm tốc theo một tần số bạn có thể định rõ ở A052.

Quy trình điều chỉnh tự động:

Đặc tính tự động điều chỉnh của dòng biến tần SJ300 điều chỉnh biến tần tới các tham số của một động cơ riêng biệt như là điện trở và điện kháng của cuộn dây động cơ. Để tối ưu, chế độ điều khiển vectơ không cần cảm biến (SLV), nó quan trọng với sự điều chỉnh tự động trong lúc lắp đặt ban đầu, và sau khi thay thế động cơ hoặc biến tần.

Chế độ điều chỉnh tự động yêu cầu bạn định hình biến tần về chế độ điều khiển SLV (đặt A044 = 03, 04, hoặc 05). Sau đó bạn có thể thực hiện quy trình điều chỉnh tự động, để biết chi tiết hơn bạn tra cứu trong tài liệu chỉ dẫn đầy đủ về dòng biến tần SJ300 (SJ300_INS), hoặc liên hệ số điện thoại trợ giúp 04.7734801.